

Vážení zákazníci,

zakoupil jste si výrobek s potahem z markýzové látky. Aby vám markýza dobře sloužila, mějte na paměti následující informace.

Výrobky stínící techniky jsou určeny pro ochranu před sluncem. Pokud je dodržen předepsaný sklon konstrukce minimálně 15°, aby mohla voda po povrchu stékat, nebude vadit lehký déšť. V případě silnějšího deště či dlouhého deštivého období by však měla markýza zůstat zatažená, aby se předešlo škodám.

Péče o výrobky s markýzovou látkou

Markýzu lze zatáhnout ve vlhkém stavu pouze ve výjimečných případech a při nejbližší možné příležitosti nechejte potah řádně proschnout. Hrubé nečistoty (listí, hmyz apod.) je třeba okamžitě odstranit.

Špinu odstraňte lehkým kartáčováním, dejte pozor, abyste potah nepoškodili. V případě odolnější špíny můžete použít jemnou mýdlovou vodu. Aby na potahu nezůstaly zbytky mýdla, opláchněte potah velkým množstvím čisté vody a nechte potah uschnout. Zakazuje se používat tlakové čištění.

NA MARKÝZOVÉ LÁTKE MŮŽETE POZOROVAT NĚKTERÉ CHARAKTERISTICKÉ JEVY


1 ZÁHYBY

Vznikají při výrobě a natáčení markýzové látky. Při této manipulaci s potahem může někdy dojít, zejména u světlejších odstínů, k posunutí pigmentu. Toto posunutí potom vytvoří pruh, jenž proti světlu působí tmavě, respektive v místě záhybu dojde k efektu přerušení barevnosti.



2 KŘÍDOVÝ EFEKT

Jedná se o světlé pruhy vznikající při zpracování potahů a nelze jim zabránit ani při nejvyšší opatrnosti.



3 VLNITOST

Zvlnění potahu se může objevit v oblastech švů. Vzniká v důsledku vrstvení látky a protichůdných sil napětí na hřídeli při navijení. Vlny mohou mít vzor "rybí kosti" nebo "vafle".



4 STOPA V MÍSTĚ PODPĚRY VÁLCE

Středová podpěra válce je komponent zajišťující stabilitu markýzy a je její nutnou součástí. Podpěra válce může časem zanechat na potahu stopu (světlý pruh), méně či více viditelnou v závislosti na typu potahu a celkovém rozměru markýzy. Dále může v místě podpěry docházet k nahnutí látky (krabaceni).



Popsané efekty se v různé intenzitě objevují v zásadě u všech potahů z markýzových látek. Nesnižují však kvalitu potahů a nelze na ně vztahovat reklamaci.

Hydrofobní kvality markýzových látek se vztahují zejména na vlhkost a lehký déšť. Připomínáme, že markýzy jsou protisluneční zařízení a jako taková chrání zejména před sluncem. Kvality potahů se vztahují vždy na jejich vlastnosti při ochraně před UV zářením a jsou testovány zejména na stálobarevnost a propustnost slunečního záření. Nejedná se tedy o ochranu před deštěm. Pro ochranu před deštěm jsou k dispozici potahy s PVC zátěrem či PVC materiály.

Bohemiaflex CS, s.r.o.
U Cukrovaru 1645/2A
74705 Opava 5
+420 553 731 844

www.bohemiaflex-cs.cz
www.bohemiaflex.com